



اليوم: الأربعاء
التاريخ: 2025/08/20م
مدة الامتحان: ثلاث ساعات
مجموع العلامات: (100) علامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة
الدورة الثانية لعام 2025 م

ملاحظة: عدد أسئلة الورقة (ستة) أسئلة، أجب عن (خمسة) منها فقط

القسم الأول: يتكون هذا القسم من (أربعة) أسئلة، وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعاً.

السؤال الأول: (20 علامة)

(أ) اختر الإجابة الصحيحة، ثم ضع إشارة (x) في المكان المخصص في دفتر الإجابة:

(6 علامات)

1. عمق خزانة الملابس هو:

- 20 - 40 سم

- 55 - 60 سم

- 200 - 240 سم

- 90 - 110 سم

2. يتراوح طول السرير المزدوج:

- 100 - 140 سم

- 100 - 120 سم

- 160 - 200 سم

- 190 - 200 سم

3. يتراوح قياس العمق في الكمودينات:

- 50 - 60 سم

- 40 - 50 سم

- 20 - 40 سم

- 60 - 80 سم

(8 علامات)

(ب) ما هي إجراءات السلامة والامن الخاصة بالمكابس.

(6 علامات)

(ج) تتكون الكمودينات من عدة أجزاء اذكرها.

السؤال الثاني: (20 علامة)

(أ) اختر الإجابة الصحيحة، ثم ضع إشارة (x) في المكان المخصص في دفتر الإجابة:

(6 علامات)

1. يستعمل هذا الجزء في منشار التربيع كدليل في اثناء عمليات النشر المختلفة:

- البلاطة

- عجلة الرفع والخفض

- الهيكل

- زوايا النشر

2. يتراوح ارتفاع الخزانة في غرفة الاطفال:

- 100 - 140 سم

- 100 - 120 سم

- 160 - 200 سم

- 190 - 200 سم

3. يتراوح عرض سرير الطفل:

- 55 - 60 سم

- 40 - 50 سم

- 120 - 140 سم

- 160 - 180 سم

(8 علامات)

(ب) يتكون الربوخ من عدة أجزاء اذكرها.

(6 علامات)

(ج) يتكون المطبخ الخشبي من عدة أجزاء بينها.

السؤال الثالث: (20 علامة)

- أ) اختر الإجابة الصحيحة، ثم ضع إشارة (x) في المكان المخصص في دفتر الإجابة: (6 علامات)
1. وهي الدرف التي تستعمل فيها المفصلات العادية وتحتوي الفتحة على درفة واحدة أو أكثر:
 - الدرف العادية
 - الدرف القلابية
 - الجوارير
 - السحابات
 2. يصنع الظهر في خزانة المطبخ الجانبية من خشب:
 - المعاكس
 - المازونيت
 - البلوط
 - الزان
 3. يتراوح ارتفاع خزانة المطبخ المساعدة:
 - 120 - 140 سم
 - 55 - 60 سم
 - 160 - 180 سم
 - 75 - 80 سم
- ب) يوجد أنواع عديدة للزجاج المستخدم في مهنة النجارة اذكرها: (7 علامات)
- ج) اذكر الأجزاء الرئيسية لماكينة CNC. (7 علامات)

السؤال الرابع: (20 علامة)

- أ) اختر الإجابة الصحيحة، ثم ضع إشارة (x) في المكان المخصص في دفتر الإجابة: (6 علامات)
1. يستخدم هذا الجزء من أجزاء المقذح لانزال الريشة عند الثقب ورفعها عند الانتهاء:
 - غطاء الامان
 - حاجز الامان
 - برغي تثبيت الطاولة
 - عجلة التغذية
 2. من أجزاء المنشار الشريطي ويستخدم لمناصفة العجلة العلوية بحيث يبقى نصل المنشار وسط العجلتين العلوية والسفلية:
 - عمود التوجيه
 - القاعدة
 - ضابط التتبع
 - عجلات الرفع
 3. وظيفة هذا الجزء من أجزاء آلة البرداخ اخراج أجزاء النشارة الى أسطوانة التخزين:
 - الطاولة
 - السير (القشاطر)
 - حاجز السير
 - مخرج الغبار
- ب) ما هي إجراءات السلامة المتبعة عند استخدام آلة الفريزة؟ (6 علامات)
- ج) تقسم القواطع من حيث المواد الخام الى عدة أنواع بينها. (8 علامات)

القسم الثاني: يتكون هذا القسم من (سؤالين)، وعلى المشترك أن يجيب عن سؤال واحد فقط.

السؤال الخامس: (20 علامة)

- أ) اختر الإجابة الصحيحة، ثم ضع إشارة (x) في المكان المخصص في دفتر الإجابة: (6 علامات)
1. يتراوح عمق النقر في هيكل كرسي الكنب العادي:
 - 1 سم
 - 3 سم
 - 5 سم
 - 8 سم
 2. وظيفته في المقذح الافقي تحريك أداة الثقب الى الامام:
 - ذراع النقر
 - البلاطة
 - عجلات الرفع
 - حامل الريش
 3. يكون النقر في أرجل طاولة السفرة التي بعرض 12 سم هو:
 - 3 سم
 - 5 سم
 - 7 سم
 - 9 سم

تابع السؤال الخامس:

- (ب) يوجد أنواع عدة لالة البرداخ اذكرها. (10 علامات)
- (ج) احسب كمية بيع طاولة سفرة مستطيلة الشكل، وسعرها وفق المواصفات الاتية: الوجه مصنوع من خشب MDF ملبس باللدائن (الفورمايكا)، والهيكل مصنوع من خشب الزان الطبيعي وقياس الوجه 120*70 سم وقياس الارجل 6*6*75 سم وقياس العوارض الطولية 2.5*8*113 سم والعوارض العرضية 2.5*8*57 سم إذا علمت ان.
- سعر المتر المكعب من الخشب الطبيعي 800 دينار.
 - سعر المتر المربع من الخشب المصنع 7 دنانير.
 - سعر المتر المربع من اللدائن 4 دنانير.
 - نسبة الربح 30%.

السؤال السادس: (20 علامة)

- (أ) اختر الإجابة الصحيحة، ثم ضع إشارة (x) في المكان المخصص في دفتر الإجابة:
- (6 علامات)
1. للتحويل من سم 2 الى م 3:
 - نقسم على 100
 - نقسم على 1000
 - نقسم على 1
 - نقسم على 10000
 2. يستخدم ماتور الفاكيوم في ماكينة ال CNC:
 - لزيادة الحفر
 - لتنظيف الماء عن ضاغط الهواء
 - لتنظيف القطع المراد العمل عليها
 - لتنظيف الماكينة
 3. تشمل التكاليف العامة:
 - المواد الخام المستعملة
 - ايجارات، ضرائب، إعلانات تجارية
 - المتطلبات اللازمة
 - أجور العمل والعمال
- (ب) تتكون الارضيات الخشبية من عدة مكونات اذكرها. (6 علامات)
- (ج) تتوقف عملية حساب التكاليف بالمشغولات الخشبية على عدة عوامل بينها: (8 علامات)

انتهت الاسئلة